

Überwachungsbericht für E-Anlagen¹

Stammdaten				
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	662	Stadt Schweinfurt	
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	662	Stadt Schweinfurt	
Betreiber	[Name]	SHU Schweinfurter Hafenumschlag GmbH		
Standort	[Bezeichnung]			
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Hafenstraße 34	97424	Schweinfurt
	EMAS [X]		ISO 14001 ff (+) [X]	
Anlage	[Bez.]	Anlage zum Umschlagen von gefährlichen Abfällen		
	[4.BImSchV] ² , [IE-RL] ²	8.15.1 G (+ 8.12.1.1 E als Nebeneinrichtung)	5.5	

Überwachung				
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [X]	X	Turnus [Monate]	36
	Anlassüberwachung [X]		Art des Anlasses:	
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	23.10.2018	angekündigt [J/N]	J
Prüfumfang §§ 52 und 52a BImSchG	umfassend [X]	X	Sichtprüfung der Gesamtanlage	
	Schwerpunkte [X]			
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [X]				
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [X]	X	Siehe Checkliste zur Anlagenüberwachung	
	Anforderungsliste [X]			
	Schwerpunktprogramm [X]			
Ergebnis	Mängel [J/N]	J	Anordnung [X]	Stilllegung [X]

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...	
			durch (Organisation)	am
Risse in den Stahlplatten der Lagerfläche L3 (Schutz der WHG-Fläche)	Risse zuschweißen	14.12.2018	UIB	14.12.2018
Kennzeichnung der Lagerboxen fehlt	Kennzeichnungen anbringen	30.11.2018	UIB	23.11.2018
Jahresbericht nach § 31 BImSchG wurde nicht erstellt	Jahresbericht erstellen und einreichen	14.12.2018	UIB	14.12.2018
Kehricht wird entgegen Bescheid entsorgt.	Anzeige nach § 15 BImSchG einreichen	30.11.2018	UIB	21.11.2018

¹Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

²Nummer des Anhangs der 4. BImSchV bzw. der IE-RL